



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕ

ವಾಡ್-103, ಕಾವೇರಿಪುರ

ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 05.12.2020

- ಸ್ವಾತ್ಮ ಭಾಷಣ
- ವಾಡ್ ಕರ್ಮಚಿಟ್ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
- ವಾಡ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ(ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ) ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
- ವಾಡ್-103 ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ ವರ್ತಿಯಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮೊಂದ ಆದೇಶದಂತೆ 1. 60 ಅಡಿರಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ವಾಸನಗರ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿಯ ಮೇಲೆ, 2. 60 ಅಡಿರಸ್ತ್ರೀ, ಪ್ರಕಾಂತನಗರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಪಾರ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತ್ರೀ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೇನಿ ಹತ್ತಿರ, 3. ಮೂಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಡ್ 103ರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಕೋವಿಡ್-19 ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಹಾಕಡೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕನ ಹಾಕುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಮಾರ್ಫ್‌ಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೋಟೊರ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಟ್‌ಪ್ರೋಪ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು
- ಕಾವೇರಿಪುರ ವಾಡ್ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಂದು ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದರಾಜು ರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವಾಡ್ ಕರ್ಮಚಿಟ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವಾಡ್-ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) / ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಮೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

7. ಪಟ್ಟೆಗಾರಪಾಠ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೇಯಲ್ಲಿನ ಕನಕನಗರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವೃಷಭಾವತಿ ನಾಲ್ಯಮು ಸೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯ ಮೋರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು, ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಂಬಿಗಳು ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಮತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ವಾರ್ಡನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
8. ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪತ್ರದ ಮುಖೀನೆ ತಿಳಿಸಲು ಕೋರಿದರು
9. ವಾರ್ಡ-103 ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ-19 ಸಾಂಕ್ರಾನಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಯಾನಿಟ್ಯೆಚ್‌ಫೆನ್‌ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೀ.ಜಗದೀಶ್ (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) ರವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಹಿಸಿರುವವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಕಾರಿ(ಸೋವಿಂದರಾಜನಗರ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಯಾನಿಟ್ಯೆಚ್‌ಫೆನ್‌ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
10. ವಾರ್ಡ-103 ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ವಾರ್ಡನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳ್ಳಿ/ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದು.
11. ಸದರಿ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಬೋರ್ಡ್‌ವೇಲ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್‌ವೇಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಪ್ರಸಾದರವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಲು ವಾರ್ಡನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
12. ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹೆಚ್.ವಿ.ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ವರೆಗು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಯೋಜನೆಯವರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಮಣ್ಣನ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಶಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದಾಡಲು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಣ್ಣನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಒಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಾರ್ಡನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ವಾರ್ಡನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
13. ವಾರ್ಡ-103 ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕ್ಯಾಮರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಆಗದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಾರ್ಡನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
14. ವಾರ್ಡ-103 ಕಾವೇರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಾಜರಿದ್ದ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯೊಳಗಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ.ರೆಬಿಜಾಪ್ರಸಾದ್.ಸಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಶ್ರೀ.ಅಲೋಕ್ ರೆಟ್)  
ವಾರ್ಡ-103 ಕಾವೇರಿಪುರ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ  
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ